

FRAGA

HERTER - 150401050 - MEDIDOR DE CO2 AMBIENTE, Tª Y HUMEDAD DE SOBREMESA

Medidor de CO2 temperatura y humedad.

Iluminación de la pantalla con indicación en color tipo semáforo del nivel de CO2

Gráfico histórico con gráfico de 24 horas.

Recomendado para controlar la concentración de CO2 en estancias y ambientes como: Edificios, oficinas, centros de trabajo, escuelas, instalaciones públicas, etc

Especificaciones técnicas

Rango de CO2: 0-9999 ppm

Rango de temperatura: 0+50°C

Rango de humedad: 1-95% HR

Soporte para sobremesa

Alimentación a través del cable micro-USB (incluido)

Alimentación 230 Vac

Tamaño: 105x56x33 mm



31.5009.02