

FRAGA

HERTER - 150401049 - MEDIDOR DE CO₂, T^a Y HUMEDAD DE SOBREMESA

Medidor de CO₂ temperatura y humedad con registro de datos.

La función guarda más de 1 millón de registros en un archivo CSV en la tarjeta micro SD (incluida).

Grafismo con indicación en color tipo semáforo del nivel de CO₂

Gráfico histórico con registro de valores: Minuto, hora, día, semana.

Recomendado para controlar la concentración de CO₂ en estancias y ambientes como: Edificios, oficinas, centros de trabajo, escuelas, instalaciones públicas, etc

Especificaciones técnicas

Rango de CO₂: 0-5000 ppm

Rango de temperatura: 0+50°C

Rango de humedad: 5-95% HR

Función máxima y mínima

Alarma ajustable

Soporte para sobremesa y para fijar en pared

Alimentación a través del cable micro-USB (incluido)

Alimentación 230 Vac

Tamaño: 120x66x33 mm



31.5008.02

